

INSTRUCTIEBLAD

SUIKERSPINMACHINE

Maak in een handomdraai zelf de heerlijkste suikerspinnen! Lees de instructies voor gebruik volledig door.

Benodigheden:

- Suikerspinsuiker (inbegrepen)
- Stokjes (inbegrepen)
- Lepel of schepje

Gebruik:

- Controleer of de metalen bak met alle 4 de klemmen vast zit aan het karretje
- Controleer of de plexiglas kap vastzit aan de metalen bak
- Strooi een **klein schepje** suiker in het midden van de vulopening van het verwarmingselement.
- Zet de knop 'power' aan.
- Zet de knop 'controller' aan. Deze knop zorgt ervoor dat de suiker verwarmd wordt.
- Snel hierna zullen de eerste draden ontstaan
- Draai het stokje rond in de machine om deze draden om het stokje te wikkelen.
- Laat de machine nooit aan staan als er geen suiker in zit!



Waarschuwingen & opmerkingen:

- Plaats de machine altijd op een vlakke ondergrond!
- Alleen te bedienen door personen van 18 jaar en ouder
- Niet roken tijdens gebruik van de machine
- Let op: de machine wordt, raak deze niet via de binnenzijde aan tijdens gebruik!
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, zorg dat alle schakelaars uit staan.
- Haal de stekker pas uit het stopcontact na het uitzetten van de schakelaars

Reinigingsinstructies:

- Zorg dat alle schakelaars uitstaan
- Zorg dat er zoveel mogelijk suikerresten weg zijn door deze te verwarmen en op te maken. Gebruik geen scherpe voorwerpen!
- Verwijder voorzichtig de plexiglas kap. Let op: de kap is breekbaar, zorg dat deze niet kan vallen!
- Maak de 4 klemmen van de metalen bak los, zodat de bak eraf gehaald kan worden. Maak deze schoon met water (suikerrestanten worden vanzelf zacht / lossen op) en evt afwasmiddel.
- Maak de plexiglaskap en het karretje schoon met een nat doekje of sponsje.
- Gooi geen water in het verwarmingsgelement! Maak deze evt **na** afkoelen schoon met een vochtige doek.
- Maak alles wer droog met een schone theedoek.
- **Indien het apparaat wordt geretourneerd zonder dat deze is gereinigd, wordt €20,- van de borg ingehouden of nagefactureerd.**